

Le Solutionneur®

BULLETIN

BULLETIN: 210005

Remplacement de rotule inférieure

www.moogproblemsolver.com

Honda Element 2003-2007


PROBLÈME:

La rotule inférieure avant d'origine (OE) fait partie de la fusée de direction

Quand vous voulez remplacer juste la rotule inférieure sur ce véhicule, un joint de remplacement d'origine ne peut pas être commandé séparément – il faut le commander avec la fusée de direction, car cela forme un ensemble indissociable. Ce composant est coûteux, et c'est une dépense inutile si la fusée de direction est bonne.



FUSÉE DE DIRECTION.
NOTEZ LE FAIBLE ESPACEMENT ENTRE LA FUSÉE ET LE JOINT HOMOCINÉTIQUE.



ROTULE D'ORIGINE

FUSÉE DE DIRECTION

Description	Années	Marque/Modèle	N° de pièce
Rotule inférieure	2003-2007	Honda Element	K500004

SOLUTION:

MOOG® K500004 - Rotule inférieure



La rotule MOOG K500004 fait gagner du temps et de l'argent, car elle est disponible comme composant individuel. Il n'est plus nécessaire de remplacer toute la fusée de direction. La K500004 comporte un carter cranté pour une bonne prise et une conception spéciale pour résolution de problème, d'où une longue durée de service. Bien que la fusée de direction soit enlevée pour remplacer la rotule, on peut la garder. Avec la fusée de direction hors du véhicule, la rotule d'origine peut en être enlevée et la K500004 peut être installée en utilisant une presse à rotule convenable.

CONÇUE POUR UN FAIBLE ESPACEMENT ENTRE LA FUSÉE ET LE JOINT HOMOCINÉTIQUE

CARTER CRANTÉ

PALIER GUSHER À MÉTAL FRITTÉ

CONCEPTION POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME



MOOG K500004