

Le Solutionneur[®]

BULLETIN

Disque d'impulsions et faisceau d'ABS du moyeu


2004-2008
Chevrolet Colorado/
GMC Canyon

www.moogproblemsolver.com

PROBLÈME:

Ensemble de disque d'impulsions et faisceau non incorporé

Les ensembles de moyeu de rechange que les concessionnaires fournissent comme pièces d'origine pour les véhicules affectés n'incluent pas de disque d'impulsions et/ou de faisceau. Cela crée un problème potentiel de réparation incomplète : Une cause fréquente du remplacement de moyeu est que le signal d'ABS n'est pas correctement "lu" par l'entrée/sortie du capteur (Le remplacement de l'ensemble de moyeu seul ne corrige pas ce défaut). Un technicien qui découvre ce cas durant la réparation doit revenir chez le concessionnaire pour acheter un nouvel ensemble de disque d'impulsions et de faisceau d'ABS. S'il choisit de remonter l'ancien ensemble il court le risque que le client revienne, car il est difficile d'enlever et remplacer le disque et le faisceau d'origine sans causer une panne potentielle de capteur d'ABS.



DISQUE D'IMPULSIONS ET FAISCEAU VENDUS SÉPARÉMENT

Conception d'origine chez le concessionnaire

| Description | Années | Marque/Modèle | N° de pièce |
|------------------|-----------|---|-------------|
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Châssis Z85) (2WD Avant) (Côté gauche) | 515104 |
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Châssis Z85) (2WD Avant) (Côté droit) | 515105 |
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Châssis ZQ8 Sport) (2WD Avant) (Côté gauche) | 515106 |
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Châssis ZQ8 Sport) (2WD Avant) (Côté droit) | 515107 |
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Châssis Z71 Off-Road) (2WD Avant) (Côté gauche) | 515108 |
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Chasis todo terreno Z71) (2WD, delantero) (lado derecho) | 515109 |
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (4WD Avant) (Côté droit) | 515110 |
| Conjunto de cubo | 2004-2008 | Chevrolet Colorado/GMC Canyon (4WD Avant) (Côté gauche) | 515111 |


SOLUTION:

Ensembles de moyeu MOOG[®]

La solution MOOG pour les véhicules affectés permet aux techniciens d'assurer une réparation complète. MOOG fournit un ensemble complet de moyeu, conforme aux spécifications du constructeur d'origine, qui incorpore un disque d'impulsions d'ABS neuf avec un faisceau de raccordement. La conception MOOG pour résolution de problèmes élimine les problèmes liés au capteur de l'ABS et le besoin de rebrancher l'ancien disque d'impulsions et son faisceau sur l'ensemble de moyeu neuf. Cela évite également des problèmes ultérieurs venant d'une réutilisation du disque et du faisceau anciens, qui pourraient ne pas envoyer/recevoir correctement le signal ABS allant à/venant de l'ensemble de moyeu.



Pour des applications qui le nécessitent, les ensembles de moyeu MOOG incorporent un disque d'impulsions et un faisceau de raccordement.



Ensemble de moyeu MOOG (Pièce N° 515110 montrée)

