

# BOLETÍN PROBLEM Solver®

## Anillo del sensor del ABS y arnés de cables del cubo

Chevrolet Colorado/  
GMC Canyon  
2004-2008

www.moogproblemsolver.com

### PROBLEMA:

#### Conjunto de anillo del sensor del ABS y arnés de cables, no incluido

Los conjuntos de cubo de reemplazo que suministran los distribuidores de equipo original para los vehículos afectados no incluyen el anillo del sensor y/o arnés de cables.

Esto crea la posibilidad de que la reparación sea incompleta. Una causa frecuente de reemplazo del cubo es que la señal del ABS no es 'leída' correctamente en la entrada/salida del sensor (reemplazar sólo el conjunto de cubo no corregirá este error). Un técnico que descubre esto durante la reparación debe regresar al distribuidor para comprar un nuevo conjunto de anillo del sensor del ABS y arnés de cables. Un técnico que elige volver a utilizar el conjunto viejo corre el riesgo de un regreso del cliente, ya que es difícil eliminar y reemplazar el anillo del sensor y el arnés de cables originales sin la posibilidad de que falle el sensor del ABS.



ANILLO DEL  
SENSOR Y ARNÉS  
DE CABLES QUE  
SE VENDEN POR  
SEPARADO

Diseño del  
distribuidor de  
equipo original

Descripción	Años	Marca/Modelo	Número de pieza
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Chasis Z85) (2WD, delantero) (lado izquierdo)	515104
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Chasis Z85) (2WD, delantero) (lado derecho)	515105
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Chasis deportivo ZQ8) (2WD, delantero) (lado izquierdo)	515106
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Chasis deportivo ZQ8) (2WD, delantero) (lado derecho)	515107
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Chasis todo terreno Z71) (2WD, delantero) (lado izquierdo)	515108
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (Chasis todo terreno Z71) (2WD, delantero) (lado derecho)	515109
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (4WD, delantero) (lado derecho)	515110
Conjunto de cubo	2004-2008	Chevrolet Colorado/GMC Canyon (4WD, delantero) (lado izquierdo)	515111

### SOLUCIÓN:

#### Conjuntos de cubo MOOG®

La solución MOOG para los vehículos afectados permite a los técnicos asegurar una reparación completa. MOOG suministra un conjunto de cubo completo, con especificación de equipo original, que incluye un conjunto nuevo ya instalado de anillo del sensor del ABS y conector de arnés de cables. El diseño Problem Solver de MOOG elimina los problemas del sensor del ABS y la necesidad de reconectar el conjunto viejo de anillo del sensor y arnés de cables al conjunto nuevo. También evita problemas futuros, que podrían ocurrir por volver a utilizar el conjunto viejo de anillo del sensor y arnés de cables, que pueden no enviar/recibir la señal del ABS hacia/desde el conjunto de cubo.



Para las aplicaciones que lo requieran, los conjuntos de cubo de MOOG incluyen un anillo de sensor y un conector de arnés de cables.



Conjunto de cubo MOOG  
(se muestra el N° de parte 515110)

Be Car Care Aware™

**MOOG**  
STEERING & SUSPENSION

FEDERAL  
MOGUL